

<本事象の説明>



幌骨が本体接続部分付近で折損してしまう。
(本個体は正面から見て左側で発生したケース)

<発生原因について>

Eliteのベビーキャリア用アダプタの支柱部品
(プリビアアダプタ)



フレームを閉じる



プリビアアダプタの押す力

幌骨が引き離される力

プリビアアダプタが取り付けられ、さらに幌が取り付けられた状態でフレームを閉じることが原因で、幌骨からアダプターの先端部分に押されてしまい、破損に至るケースがあります。このことは、本体的取扱説明書P12またはアダプタ取扱説明書1-4に注意喚起として記載させていただいておりますので、念のためご確認ください。

※本体的取扱説明書 P12

・**注意**：Easylifeを折りたたむ際はEasylifeの幌を取り外すか、プリビアアダプタがEasylifeの幌に引っ掛からないようにご注意ください。幌またはプリビアアダプタに破損のおそれがあります。

※アダプタ取扱説明書 1-4

注意：Easylifeを折りたたむ際はEasylifeの幌を取り外すか、プリビアアダプタがEasylifeの幌に引っ掛からないようにご注意ください。幌またはプリビアアダプタに破損のおそれがあります。