

2020/12/18更新

1. 弊社は助手席へのお取付は推奨しておらず、適合調査を実施しておりません。従いまして、助手席および2シーターの車両は掲載しておりません。
2. 並行輸入車/逆輸入車など、日本国内で正規販売していない車両につきましては、安全性の検証ができないため適合調査を実施しておりません。
3. 本適合リストは右ハンドル車での調査となります。標準仕様またはオプションによる左ハンドル車の場合は、座席位置の表示が左右逆となります。
4. 車種適合リストで◎としている車両であっても、グレードやオプションによってはISOFIX取付金具が装備されていない場合がありますので必ず車両と車両の取扱説明書をご確認ください。

メーカー						シリーズ名				
CHRYSLER						Salia		J1 Duo		J1 J3
車種名	型式	年式	タイプ	定員	座席位置	前向き	後向き	ISOFIX固定 前向き	ベルト固定 前向き	前向き
300	なし LX	2012.12~	4ドア セダン	5	後席右	×8	×8	×8	×4	◎F
					後席中央	×8	×8	×8	×2	◎
					後席左	×8	×8	×8	×4	◎F
300C	LX	2005.2~ 2012.11	4ドア セダン	5	後席右	×8	×8	×8	×4	◎F
					後席中央	×8	×8	×8	×2	×3
					後席左	×8	×8	×8	×4	◎F
イプシロン	846	2012.12~ 2014.12	3ドア ハッチ バック	5	後席右	◎	◎	◎	◎	◎
					後席中央	×8	×8	×8	×3	×3
					後席左	◎	◎	◎	◎	◎
ジープチェロ キー	KK	2008.6~ 2013.4	5ドア SUV	5	後席右	×8	×8	×8	×3	×3
					後席中央	×8	×8	×8	×3	×3
					後席左	×8	×8	×8	×3	×3
ジープグランド チェロキー	WH	2005.7~ 2011.2	5ドア SUV	5	後席右	◎G	◎G	◎G	◎	◎
					後席中央	×2	×2	×2	×3	×3
					後席左	◎G	◎G	◎G	◎	◎
ジープコンパ ス	M6	2017.12~	5ドア SUV	5	後席右	×8	×8	×8	◎	◎
					後席中央	×8	×8	×8	×2	×2
					後席左	◎	◎	◎	◎	◎
ジープパトリ オット	MK	2007.8~ 2013.5	5ドア SUV	5	後席右	×8	×8	×8	◎	◎
					後席中央	×8	×8	×8	×2	◎
					後席左	×8	×8	×8	◎	◎
ジープラング ラー	JK36S JK38S	2007.3~ 2018.10	3ドア SUV	4	後席右	◎	◎	◎	×3	×3
					後席中央	-	-	-	-	-
					後席左	◎	◎	◎	×3	×3
ジープラング ラーアンリミ テッドスポー ツ	JK36L	2017.7~ 2018.10	5ドア SUV	5	後席右	◎	◎	◎	×3	◎
					後席中央	×8	×8	×8	×3	×3
					後席左	◎	◎	◎	×3	◎
ジープラング ラーアンリミ テッドスポー ツ	JL36	2018.11~	3ドア SUV	4	後席右	◎	◎	◎	×3	×3
					後席中央	-	-	-	-	-
					後席左	◎	◎	◎	×3	×3
ジープブレネ ゲード	JK38L JK36L	2007.3~ 2018.10	5ドア SUV	5	後席右	◎	◎	◎	×3	◎
					後席中央	×8	×8	×8	×3	◎
					後席左	◎	◎	◎	×3	◎
ボイジャー グランドボイ ジャー	JL20 JL36	2018.11~	5ドア SUV	5	後席右	◎	◎	◎	◎	◎
					後席中央	×8	×8	×8	×2	×2
					後席左	◎	◎	◎	◎	◎
ボイジャー グランドボイ ジャー	BU	2015.9~	5ドア SUV	5	後席右	◎	◎	◎	◎E	◎E
					後席中央	×8	×8	×8	×2	×2
					後席左	◎	◎	◎	◎E	◎E
ボイジャー グランドボイ ジャー	RT	2008.5~ 2011.2	5ドア ミニバ ン	7	2列目右	×6	×6	◎	◎	◎
					2列目中央	-	-	-	-	-
					2列目左	×6	×6	◎	◎	◎
ボイジャー グランドボイ ジャー	RT	2008.5~ 2011.2	5ドア ミニバ ン	7	3列目右	×8	×8	×8	×3	◎
					3列目中央	×8	×8	×8	×2	×2
					3列目左	×8	×8	×8	×3	◎