

1. 弊社は助手席へのお取付は推奨しておらず、適合調査を実施しておりません。従いまして、助手席および2シーターの車両は掲載しておりません。
2. 並行輸入車/逆輸入車など、日本国内で正規販売していない車両につきましては、安全性の検証ができないため適合調査を実施しておりません。
3. 本適合リストは右ハンドル車での調査となります。標準仕様またはオプションによる左ハンドル車の場合は、座席位置の表示が左右逆となります。
4. 車種適合リストで◎としている車両であっても、グレードやオプションによってはISOFIX取付金具が装備されていない場合がありますので必ず車両と車両の取扱説明書をご確認ください。

メーカー						シリーズ名				
PEUGEOT(プジョー)						Salia		J1 Duo		J1 J3
車種名	型式	年式	タイプ	定員	座席位置	前向き	後向き	前向き	前向き	前向き
207	A75	2007.3～ 2012.10	5ドア ハッチバック	5	後席右	◎	◎	◎	◎	◎
					後席中央	×8	×8	×8	×2	◎
					後席左	◎	◎	◎	◎	◎
207CC	A7C5	2007.6～ 2012.10	2ドア オープン	4	後席右	×8	×8	×8	×2	×2
					後席中央	-	-	-	-	-
					後席左	×8	×8	×8	×2	×2
207SW	A7W	2008.4～ 2012.10	5ドア ステーションワゴン	5	後席右	◎	◎	◎	◎	◎
					後席中央	×8	×8	×8	×2	◎
					後席左	◎	◎	◎	◎	◎
208	A95 A9C	2012.11～ 2020.8	5ドア ハッチバック	5	後席右	◎	◎	◎	×3	◎
					後席中央	×8	×8	×8	×3	◎
					後席左	◎	◎	◎	×3	◎
	P21	2020.7～	5ドア ハッチバック	5	後席右	◎	◎	◎	◎	◎
					後席中央	×8	×8	×8	×2	×2
e-208	P21	2020.7～	5ドア ハッチバック	5	後席右	◎	◎	◎	◎	◎
					後席中央	×8	×8	×8	×2	×2
					後席左	◎	◎	◎	◎	◎
2008	A94	2014.2～ 2020.8	5ドア ハッチバック	5	後席右	◎	◎	◎	◎	◎
					後席中央	×8	×8	×8	×3	×3
					後席左	◎	◎	◎	◎	◎
308	T7	2008.6～ 2014.10	5ドア ハッチバック	5	後席右	◎	◎	◎	◎	◎
					後席中央	×8	×8	×8	×2	◎
					後席左	◎	◎	◎	◎	◎
	T9	2014.11～	5ドア ハッチバック	5	後席右	◎	◎	◎	◎	◎
					後席中央	×8	×8	×8	×2	×3
後席左	◎	◎	◎	◎	◎					
308CC	T7C5	2009.6～ 2014.10	2ドア オープン (シートベルト逆バージョン)	4	後席右	×2	×2	×9	×4	◎F
					後席中央	-	-	-	-	-
					後席左	×2	×2	×9	×4	◎F
308SW	T7	2008.6～ 2014.10	5ドア ステーションワゴン	7	2列目右	◎	◎	◎	◎	◎
					2列目中央	◎	◎	◎	◎	◎
					2列目左	◎	◎	◎	◎	◎
					3列目右	×8	×8	×8	◎	◎
					3列目中央	-	-	-	-	-
	3列目左	×8	×8	×8	◎	◎				
	T9	2014.11～	5ドア ステーションワゴン	5	後席右	◎	◎	◎	◎	◎
					後席中央	×8	×8	×8	×2	×3
後席左					◎	◎	◎	◎	◎	

1. 弊社は助手席へのお取付は推奨しておらず、適合調査を実施しておりません。従いまして、助手席および2シーターの車両は掲載しておりません。
2. 並行輸入車/逆輸入車など、日本国内で正規販売していない車両につきましては、安全性の検証ができないため適合調査を実施しておりません。
3. 本適合リストは右ハンドル車での調査となります。標準仕様またはオプションによる左ハンドル車の場合は、座席位置の表示が左右逆となります。
4. 車種適合リストで◎としている車両であっても、グレードやオプションによってはISOFIX取付金具が装備されていない場合がありますので必ず車両と車両の取扱説明書をご確認ください。

メーカー						シリーズ名				
PEUGEOT(プジョー)						Salia		J1 Duo		J1 J3
車種名	型式	年式	タイプ	定員	座席位置	前向き	後向き	前向き	前向き	前向き
3008	T8	2010.6~ 2017.2	5ドア ハッチバック	5	後席右	×6	×6	◎	◎	◎
					後席中央	×8	×8	×8	×2	×3
					後席左	×6	×6	◎	◎	◎
	P8	2017.3~	5ドア ハッチバック	5	後席右	◎	◎	◎	◎	◎
					後席中央	×8	×8	×8	×2	×3
					後席左	◎	◎	◎	◎	◎
407	D2	2005.6~ 2011.6	4ドア セダン	5	後席右	◎	◎	×9	◎	◎
					後席中央	×8	×8	×8	×2	◎
					後席左	◎	◎	×9	◎	◎
407クーペ	D20PCV	2006.7~ 2011.6	2ドア クーペ	4	後席右	×8	×8	×8	◎	◎
					後席中央	-	-	-	-	-
					後席左	×8	×8	×8	◎	◎
407SW	D2	2005.6~ 2011.6	5ドア ステーションワゴン	5	後席右	◎	◎	×9	◎	◎
					後席中央	×8	×8	×8	×2	◎
					後席左	◎	◎	×9	◎	◎
508	W2	2011.7~ 2019.2	5ドア セダン	5	後席右	◎	◎	◎	◎	◎
					後席中央	×8	×8	×8	×2	◎
					後席左	◎	◎	◎	◎	◎
	R8	2018.11~	5ドア セダン	5	後席右	◎	◎	◎	◎	◎E
					後席中央	×8	×8	×8	×2	×2
					後席左	◎	◎	◎	◎	◎E
508SW	W2W	2011.7~ 2019.2	5ドア ステーションワゴン	5	後席右	◎	◎	◎	◎	◎
					後席中央	×8	×8	×8	×2	◎
					後席左	◎	◎	◎	◎	◎
	R8	2019.6~	5ドア ステーションワゴン	5	後席右	◎	◎	◎	◎	◎E
					後席中央	×8	×8	×8	×2	×2
					後席左	◎	◎	◎	◎	◎E
5008	T87	2013.2~ 2017.2	5ドア ミニバン	7	2列目右	×6	×6	◎	◎	◎E
					2列目中央	◎	◎	◎	◎	◎E
					2列目左	×6	×6	◎	◎	◎E
					3列目右	×8	×8	×8	×4	◎F
					3列目中央	-	-	-	-	-
					3列目左	×8	×8	×8	×4	◎F
	P87	2017.9~	5ドア ミニバン	7	2列目右	×6	×6	◎	◎	◎
					2列目中央	◎	◎	◎	◎	◎
					2列目左	×6	×6	◎	◎	◎
					3列目右	×8	×8	×8	×4	◎F
					3列目中央	-	-	-	-	-
					3列目左	×8	×8	×8	×4	◎F

1. 弊社は助手席へのお取付は推奨しておらず、適合調査を実施しておりません。従いまして、助手席および2シーターの車両は掲載しておりません。
2. 並行輸入車/逆輸入車など、日本国内で正規販売していない車両につきましては、安全性の検証ができないため適合調査を実施しておりません。
3. 本適合リストは右ハンドル車での調査となります。標準仕様またはオプションによる左ハンドル車の場合は、座席位置の表示が左右逆となります。
4. 車種適合リストで◎としている車両であっても、グレードやオプションによってはISOFIX取付金具が装備されていない場合がありますので必ず車両と車両の取扱説明書をご確認ください。

メーカー						シリーズ名				
PEUGEOT(プジョー)						Salia		J1 Duo		J1 J3
車種名	型式	年式	タイプ	定員	座席位置	前向き	後向き	ISOFIX固定	ベルト固定	前向き
RCZ	T7R	2010.7~ 2016.12	2ドア クー ペ	4	後席右	×4	×4	×	×	×
					後席中央	-	-	-	-	-
					後席左	×4	×4	×	×	×
リフター	なし	2019.10~	5ドア ハツ チバック	5	後席右	×6	×6	◎	◎	◎E
					後席中央	◎	◎	◎	◎	◎E
					後席左	×6	×6	◎	◎	◎E