

2020/12/18更新

1. 弊社は助手席へのお取付は推奨しておらず、適合調査を実施しておりません。従いまして、助手席および2シーターの車両は掲載しておりません。
2. 並行輸入車/逆輸入車など、日本国内で正規販売していない車両につきましては、安全性の検証ができないため適合調査を実施しておりません。
3. 本適合リストは右ハンドル車での調査となります。標準仕様またはオプションによる左ハンドル車の場合は、座席位置の表示が左右逆となります。
4. 車種適合リストで◎としている車両であっても、グレードやオプションによってはISOFIX取付金具が装備されていない場合がありますので必ず車両と車両の取扱説明書をご確認ください。

メーカー						シリーズ名				
PORSCHE						Salia		J1 Duo		J1 J3
車種名	型式	年式	タイプ	定員	座席位置	前向き	後向き	ISOFIX固定	ベルト固定	前向き
								前向き	前向き	
911	991, 993 996, 997 992	1994.1~	2ドア クーペ	4	後席右	×8	×8	×8	×2	×2
					後席中央	-	-	-	-	-
					後席左	×8	×8	×8	×2	×2
911カブリオレ	991, 993 996, 997 992	2005.2~	2ドア オープン	4	後席右	×8	×8	×8	×2	×2
					後席中央	-	-	-	-	-
					後席左	×8	×8	×8	×2	×2
カイエン	92A	2010.3~ 2018.11	5ドア SUV	5	後席右	◎	◎	×9	◎	◎
					後席中央	×8	×8	×8	×2	×2
					後席左	◎	◎	×9	◎	◎
	E3	2017.12~	5ドア SUV	5	後席右	◎	◎	◎	◎	◎
					後席中央	×8	×8	×8	×2	×2
					後席左	◎	◎	◎	◎	◎
カイエンクーペ	なし	2019.4~	5ドア SUV	4	後席右	◎	◎	×9	◎	◎
					後席中央	-	-	-	-	-
					後席左	◎	◎	×9	◎	◎
				5	後席右	◎	◎	×9	◎	◎
					後席中央	×8	×8	×8	×2	×2
					後席左	◎	◎	×9	◎	◎
パナメーラ	970	2009.7~ 2016.6	5ドア ハッチバック	4	後席右	×2	×4	×9	×4	◎F
					後席中央	-	-	-	-	-
					後席左	×2	×4	×9	×4	◎F
	G2	2016.7~	5ドア ハッチバック	4	後席右	×2	×4	×9	×4	◎F
					後席中央	-	-	-	-	-
					後席左	×2	×4	×9	×4	◎F
マカン	95B J1H	2014.4~	5ドア SUV	5	後席右	◎	◎	◎	◎	◎
					後席中央	×8	×8	×8	×2	×3
					後席左	◎	◎	◎	◎	◎